

Luftfahrwerk P7 von 2012

Beitrag von „pe7e“ vom 23. Dezember 2020 um 18:08

Hallo Fossil,

Die Spur etc. ändert sich nicht.

Jedoch sollte man der Ursache des Ablebens des Kompressors auf die Spur gehen. Meist sind es Undichtigkeiten. Die Kompressoren sind nicht für den Dauerbetrieb ausgeführt, wenn die dennoch permanent arbeiten müssen, sterben die den Heldentod.

Gruß Peter