

Telefon auf Bluetooth umstellen

Beitrag von „Edale“ vom 28. Dezember 2020 um 11:47

Hallo Leute

Ich bin neu hier, habe aber recht viel gelesen in diesem Forum.

Ich habe einen Touareg Bj. 2008 mit einer Premium FSE. Ich kann wie viele andere auch mein iPhone nicht koppeln. iPhone ist inkompatibel. Wegen RSAP was iPhones nicht können. Nach vielem Lesen habe ich das Steuergerät von 3c8035730 auf 3c8035730a gewechselt. Funktioniert auch nicht!!! Sollte aber nachdem was ich gelesen hatte. Steuergerät wird auch nicht mit VCDS erkannt!!!

Radio habe ich das RNS 510.

Hat jemand einen Tip??