

Telefon auf Bluetooth umstellen

Beitrag von „Edale“ vom 29. Dezember 2020 um 12:13

Hallo Ingo

Ich habe Das Rns510 mal so resetet wie Du es beschrieben hast.Es hat sich leider nichts geändert.

Das Steuergerät war in einem Golf VI verbaut hat mir der Verkäufer geschrieben.

Er fragte ob es richtig codiert ist!!!!