

# Telefon auf Bluetooth umstellen

**Beitrag von „Björn“ vom 29. Dezember 2020 um 21:00**

Das Gateway ist beim Touareg kein Problem. Die Codierung könnte noch ein Problem sein, aber wenn es in einem Golf VI verbaut war, ist das normalerweise kein Problem.

Lass das Steuergerät einfach mal verbaut und schließ den Touareg für mehrere Stunden ab und probiere es dann noch einmal.