

Heckklappe Elekt.- nur bei laufenden Motor

Beitrag von „JoeWe“ vom 30. Dezember 2020 um 22:24

[Zitat von TouaregCologne](#)

Hallo zusammen,

ja genau ein 7P.

Die Fehler treten bei allen Tastern(Innen,Funk, Kofferraum) auf.

Eine Spannungsanzeige hab ich leider nicht. Das wäre sehr hilfreich.

Hab mal mit dem Manometer (Kein Fluke)

gemesen. Spannung sackt beim öffnen von 12.4 V ganz kurz auf 12.2 V

In der 1. KW lasse ich mal die Batterie testen.

Falls ich nicht weiter komme, nehme ich das Angebot in Remscheid gerne war.

Einen Abend euch...

Alles anzeigen

Die 12.2 V erscheinen mir etwas mau. Kann aber auch daran liegen, dass eventuell noch das Licht leuchtet?

Hast du eine zweite Batterie im Kofferraum verbaut?

Ggf. mal nachschauen und dort auch die Spannung messen.

Bitte schreib doch mal deine Modelldaten, dann ist es leichter 😊

Lg