

# **P2011 trotz neues Saugrohrteils**

**Beitrag von „Basti46120“ vom 30. Dezember 2020 um 23:55**

Hallo Gerald!

Diesen Geber den du beschreibst - der muss meiner Meinung nach im Stellmotor selbst verbaut sein. Einen anderen Geber kenne ich nicht.

Außerdem habe ich den Fehlercode P2011, dieser ist zB in deiner Liste gar nicht angeführt gewesen.

Liebe Grüße