

# R5 Wasser im ÖL BAC

**Beitrag von „lenni-s“ vom 31. Dezember 2020 um 12:15**

Hallo, warst du mit dem Problem weitergekommen? Wir haben bei unserem T vermutlich ebenfalls das Problem das die Wasserpumpe die erst vor kurzem getauscht wurde wieder defekt ist. Bei uns ist ebenfalls der Zylinderkopf mit Einspritzdüsen überholt worden. Es ist ebenfalls der BAC.

Gruß