

Heckklappe Elekt.- nur bei laufenden Motor

Beitrag von „TouaregCologne“ vom 31. Dezember 2020 um 18:40

Glaube auch das die Batterie sich verabschiedet.

Der Schalter war auf "0" und erst nach Betätigung des Kofferraumtaster ist die Batteriespannung auf 12.2 V abgesackt.

Laut meiner Info hat der Touareg II keine Batterie mehr im Kofferraum.