

# Standheizung Steuergerät nicht erreichbar

**Beitrag von „bollerwagen“ vom 1. Januar 2021 um 13:07**

Moin! Gibts hier eventuell inzwischen ne Lösung? Ich habe eventuell das selbe Problem. Die Standheizung lässt sich zwar meist über die Fernbedienung und über das Dachdisplay bedienen und funktioniert auch soweit ich das beurteilen kann. Aber mit VCDS komme ich nicht an das Steuergerät der Standheizung, das findet er einfach nicht.

Diese FEhler hab ich im Speicher:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb

Teilenummer: 7L6 907 040 H

Bauteil: CLIMATronic R/L X 3716

Codierung: 0000030

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: B56A83B1DFA8C1E7FA-513C

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl

Teilenummer: 6N0 909 901

Bauteil: Gateway K<>CAN 0101

Codierung: 0000006

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: F0E472A5E04AA4CFE9-513C

1 Fehler gefunden:

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25231-standheizung-steuerger%C3%A4t-nicht-erreichbar/?postID=317221#post317221>

Teilenummer: 7L6 919 044 H

Bauteil: DACHDISPLAY 0530

Revision: 00600530 Seriennummer: 2009266.02

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: BC7C9695FC8210AF05-513C

1 Fehler gefunden:

02607 - Steuergerät für Wasserzusatzheizung (J737)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch