

CD Wechsler ausgebaut und Fehler los werden? Mit VCDS rauscodieren

Beitrag von „Björn“ vom 2. Januar 2021 um 21:24

Beim RNS510 gibt es nur die Möglichkeit CD-Wechsler oder Media-In. Der Fehler ist aber kein Problem.