

Sporadischer Ausfall der Elektroniksysteme und des Combielements im Fahrzeug

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 2. Januar 2021 um 22:47

Hallo Sigg

Ich würde mal die Kabel unter dem Fahrer und Beifahrerteppich kontrollieren.

Hauptsächlich auf der Fahrerseite ist es wohl schon vorgekommen, dass dort die Kabel durch Wassereintrich total vergammelt waren.

Viel Erfolg,

Gruss