

Standheizung Steuergerät nicht erreichbar

Beitrag von „bollerwagen“ vom 6. Januar 2021 um 16:26

Das Problem mit der nicht ladenden Batterie war eine nicht ordentlich festgeschraubte Sicherung unterm Fahrersitz. Das hab ich jetzt im Griff!

Aber noch immer das Kommunikationsproblem. Wo ist denn beim Touareg das Diagnoseinterface? Vielleicht ist da auch was nicht richtig gesteckt...