

elektrisch schließende Heckklappe quietscht ganz entsetzlich....

Beitrag von „coala“ vom 8. Januar 2021 um 16:52

Servus,

hierzu gibt es eigentlich eine TPI von VW, dass das "normal" ist bei kühlen Temperaturen, der gern benutzte Ausdruck hierfür "Serienstand" und die elektrischen Spindeltriebe nicht im Rahmen der Gewährleistung getauscht werden dürfen. Du hast also eh schon Glück gehabt mit dem kostenlosen Tausch. Eine Abhilfemaßnahme ist mir leider nicht bekannt.

Grüße

Robert