

brauche Hilfe zu Fehler 00145B (P008700) Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig

Beitrag von „coala“ vom 10. Januar 2021 um 12:22

[Zitat von htom575](#)

[...] beim starten hört man nur die vorförderpumpe laufen, aber sonst passiert nichts.

als Fehler steht jetzt auf einmal Anlasser Kontaktprobleme drin. [...]

Servus,

wurde da evt. am Massekabel zum Motor hantiert und dieses nicht mehr (oder mit schlechtem Kontakt) befestigt?

Grüße
Robert