

brauche Hilfe zu Fehler 00145B (P008700) Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig

Beitrag von „coala“ vom 10. Januar 2021 um 15:17

[Zitat von htom575](#)

wo sitzt das? ist das nicht irgendwo unten dran?

Das Massekabel sollte eigentlich karosserieeitig im Wasserkasten (Unterhalb der Frontscheibe) befestigt sein. Dort müsstest du nach einer relativ dicken Leitung Ausschau halten , wo die dann hin geht. (Hoffentlich zum Motorblock 😊).

Grüße

Robert