

brauche Hilfe zu Fehler 00145B (P008700) Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig

Beitrag von „htom575“ vom 10. Januar 2021 um 15:32

alles klar, also müsste ich das Massekabel direkt am Motor befestigen und nicht an der Karosserie.

macht sinn. dann hat der Starter auch masse über den Motor. sollte es dann zucken weiß ich das es das Massekabel ist.

könnte es denn auch sein das der Anlasser hin ist wegen der ganzen Orgelei ?

danke für die schnellen antworten.