

elektrische Anhängerkupplung funktioniert nicht

Beitrag von „coala“ vom 10. Januar 2021 um 19:14

Servus Thomas!

Zunächst mal willkommen bei den Touareg-Freunden und danke für deine Vorstellung im anderen Thema 🙌 . Die erste Maßnahme sollte natürlich immer sein, zunächst die Sicherungen zu prüfen. Doofe Frage aber: Verbaut ist sie schon, die AHK? ("Mit ohne" würde zwar auch der Taster fehlen, aber man weiß ja nie, ob nicht mal die Verkleidung getauscht wurde...).

Grüße

Robert