

# Aufrüstung      Zuheizter      >      Standheizung, Funkempfänger/Fernbedienung nachrüsten

Beitrag von „coala“ vom 16. Januar 2021 um 10:03

[Zitat von Conny 1960](#)

[...] Es ersetzt keinen vom Werk verbaute Standheizung und das hatte was mit einer Umwälzpumpe zu tun.

Wenn das nicht stimmt, sorry dann tut es mir leid aber ein Forum ist doch dafür da das man seine Erfahrungen reinschreibt. [...]

Servus,

natürlich ist ein Forum zum gegenseitigen Informationsaustausch da. Aber halt nicht "kreuz und quer" und ohne zu schauen, wo ich eigentlich über was schreibe. Immerhin haben wir aktuell schon drei Generationen des Touareg, da ist es ebendann immer zu 2/3 wahrscheinlich, dass es dann *nicht* passt 😊.

Der Mann vom Boschdienst hat aber dennoch scheinbar keine Ahnung gehabt, die elektrische Umwälzpumpe (V55) zur Erwärmung des Heizkreislaufs ist beim 7L R5 TDI immer verbaut, die wird nämlich für die serienmäßige Restwärmefunktion benötigt. Möglicherweise lag da ein Defekt dieser Pumpe oder auch eine falsche Installation in deinem Fall vor, anders ist das nicht zu erklären.

Dass das Gebläse auf kleiner Stufe lief ist normal, dies dient der Reduktion des Stromverbrauchs um die Starterbatterie nicht zu stark zu belasten. Bei der Nachrüstung "denkt" das Fahrzeug, die Restwärmefunktion wäre aktiv und benutzt entsprechend diese niedrige Gebläsestufe. Diese Restriktion ist allerdings beim 7P nicht vorhanden.

Grüße

Robert