

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „coala“ vom 17. Januar 2021 um 20:30

[Zitat von Basti46120](#)

[...] Warum funktioniert bei unter +3 Grad die Funktion während des Waschens der Windschutzscheibe nicht? [...]

Servus,

logischerweise deshalb, um bei derartigen klimatischen Bedingungen ein plötzliches Beschlagen der Scheiben zu vermeiden. Glaubst du denn, du bekommst vom kurzzeitigen Geruch des Scheibenreinigers eine Vergiftung?

Grüße

Robert