

R5 6 Gang Schaltgetriebe (Sensor Leerlauf)

Beitrag von „micha912“ vom 18. Januar 2021 um 05:50

Das ist etwas unglücklich formuliert vom TE.

Die Meldung erscheint, wenn man eine der Sperren über den linken Drehschalter in der Mittelkonsole aktivieren will.