

Feucht im Leucht (nebel im scheinwerfer)

Beitrag von „coala“ vom 18. Januar 2021 um 11:32

Servus Claus,

dein Wohnort stimmt? Du wohnst also in Aachen und benutzt das Fahrzeug auch dort?

Die Scheinwerfer sind alles komplette Einheit ausgeführt, also ein Gehäuse für alle Lichtmodule. Von daher hast du den Beschlag dann auch irgendwann gleichmäßig verteilt. Zur Illustration wie der Scheinwerfer aufgebaut ist, kannst du mal [hier im Fahrbericht](#) schauen, in etwa in der Mitte ist dann auch ein Foto des Scheinwerfers zu sehen.

Machen lassen wird sich da wohl kaum etwas, aber ich würde das an deiner Stelle in jedem Fall beim Händler reklamieren und schriftlich aufnehmen lassen, da du ja scheinbar noch Garantie hast. Hast du denn das Feuchteproblem seit Anfang an, oder trat das erst kürzlich auf?

Grüße

Robert