

Abstellgleis: Beiträge, die nicht ins ursprüngliche Thema passten

Beitrag von „RMF“ vom 20. Januar 2021 um 13:53

[Zitat von Mr.Big](#)

Hallo,

bei wem fallen die Favoriten auch aus?

alles ist normal, dann geht das Headup nach oben, teilweise löscht er den Haken für Goggle Maps und die Favoriten die linkls im Display zu belegen sind gehen weg!

Die Antwort von VW --> bis jetzt Totenstille :cursing:

...hi, na bei mir, lach.

Sorry, ich trage es nur noch mit Humor. Erbärmlich bis extrem peinlich und eine Sache für sämtliche Magazine im TV, das Verhalten des VW Partners (Verkäufer).

Dieses Auto, so schön die Form auch ist, so galant ein derartig großes Auto wirken kann, so klein bis nicht vorhanden ist die Qualität, die man beim Verbau von Systemen, zumindest den VR 7 AUSlieferungstermin Sept 2018 betreffend, verwendet haben muss.

Seit September 2018 war ich insgesamt und nur der Assitenzsysteme wegen, u.a. selbes Bil, siehe Anhang, 18 mal in der Werkstatt. Bei insgesamt drei renommierten VW Partnern, im Großraum Potsdam.

Am letzten Dienstag fand, über zwei Tage ein Komplettsystemupdate (Software) statt, da es offensichtlich mal wieder "Verbesserungen" gab. Nun, der Finanzbeamte würde hier sagen, eine Verschlimmbesserung, denn gestern, also nichtmals eine Woche nach dem update, das Bild, siehe unten. Und es hat weder geschneit, noch geregnet, noch war es diesig, dunstig oder sonstiges Wetter. Der Wagen stand in einer temperierten Garage, frostfrei und keine zwei Kilometer auf der Straße die Meldung. Ich habe keine Ahnung vllt ist Corona oder das Gretchen oder Strolchi oder irgendein Teufelchen dafür verantwortlich, aber die verbauten Systeme, zumindest bei unserem Monster sind weit mehr als unterirdisch. Was nützt mir ein ASR wenn das System es abschaltet. Wozu brauche ich einen Spurassistenten, wenn er faktisch nicht vorhanden ist, besser gesagt, dessen Vorhandensein durch eine Störmitteilung im Display angezeigt wird.

Ich habe die Schn.... so voll, daß ich nur noch  könnte.

Seit Anbeginn sind Vibrationen im Fahrzeug, keine hiesige Werkstatt "findet" die Ursache. Eine Schrauberwerkstatt auf dem Lande (danke Klaus) schaut sich die Bremsscheiben an, siehe da, Unwucht. Bremsscheiben auf eigene Kosten, obwohl sowohl Garantie- als auch Servicepauschale im Leasing, getauscht, Vibration plötzlich weg. Und was schreibt, denn zuvor wäre mir beinahe das linke Hinterrad abgefallen (kein Witz), der freundliche VW Partner in die Historie des Touareg? Fahrwerkstuning!° Weil andere und von der Dekra abgenommene Felgen montiert. Egal.

Am 28.2.2021 steht das Monster bei einem VW Händler, der sich bereit erklärt hat, das Auto abzustellen, dann wird er abgemeldet und am selben Tag noch geht die Klage gegen den Verkäufer raus, bei gleichzeitiger Schadenersatzforderung etc. pp.

Sorry für meinen emotionalen Ausbruch.

Gruß