

R5 2.5 TDI - Nockenwelle tauschen - ist Motorausbau zwingend erforderlich ??

Beitrag von „ratte321“ vom 21. Januar 2021 um 15:49

Das größte Problem ist die Tandempumpe und die Anzugsschraube von den Antriebsrad der Nockenwelle

Habe gerade die Kopfdichtung im eingebauten Zustand gewechselt, neue Nockenwelle + Hydros+ 5mal Pumpe Düse+neuer Turbo+neue Tandempumpe