

Abholung meines Dicken in Wolfsburg

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 2. März 2005 um 11:46

Das mit dem Akkuprobem scheint wohl doch ein verbreitetes Problem zu sein. Habe bei meinen jetzigen Wagen einen "Akkupulser" an die Akkupole installiert. Seit dem absolut keine Probleme mehr 🙌🙌🙌

Die gibt es bei Conrad Electronic zu kaufen, hatte damals so um die 70 Euro gekostet. Jedenfalls beugt es dem Kapazitätsverlust des Akkus vor.

Liebe Grüsse!