

Telefon auf Bluetooth umstellen

Beitrag von „Edale“ vom 21. Januar 2021 um 19:11

Hallo

Ich habe nun das vermeintlich umcodierte Steuergerät 3C8035730A zurück.

Gleich eingebaut und nichts geht. Wird auch vom VCDS nicht erkannt. Wäre ein Steuergerät mit D oder E besser. In einigen Beiträgen steht, das die ohne Codierung funktionieren sollen!!

Sollte eigentlich das A auch.

Mfg