

Dynaudio Soundsystem 10 Kanal -

Tieftonlautsprecherlautsprecher defekt

Beitrag von „BeduinenDriver“ vom 22. Januar 2021 um 11:14

Hallo in die Runde, brauche Hilfe von VCDS Kundigen bei der Fehlerinterpretation.

Fahrzeug: Touareg 1 (7L) V10 TDI, Bj. 2007, Dynaudio 10 Kanal

Nun zu meinem Problem:

Folgende Tieftonlautsprecher sind ohne Funktion: Türe Beifahrerseite vorne und hinten / Türe Fahrerseite hinten

Der Tieftonlautsprecher Fahrerseite Türe vorne funktioniert einwandfrei.

Ich habe mittels VCDS die Steuergeräte 56-Radio und 47-Soundsystem ausgelesen.

(Beide Fehlerspeicher Ausdrücke habe ich hochgeladen)

[VCDS Fehlerspeicher Ausdruck-WVGZZZ7LZ7D075680.pdf](https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/26136-dynaudio-soundsystem-10-kanal-tieftonlautsprecherlautsprecher-defekt?postID=318047#post318047)

[VCDS Fehlerspeicher Ausdruck-WVGZZZ7LZ7D075680 1.pdf](https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/26136-dynaudio-soundsystem-10-kanal-tieftonlautsprecherlautsprecher-defekt?postID=318047#post318047)

Danach habe ich bei StG. 56-Radio eine Stellglieddiagnose durchgeführt.

Ergebnis:

Hochtöner, Mitteltöner in allen Türen i.O.

Tieftonlautsprecher Türe Fahrerseite i.O.

Alle anderen Tieftonlautsprecher geben nur einen identischen, kaum wahrnehmbaren leisen Brummtönen aus.

Auf StG. 47-Soundsystem kann ich nur eingeschränkt auf die Grundfunktionen zugreifen. Alle erweiterten Funktionen bis auf die Zugriffsberechtigung sind angegraut und ohne Funktion.

Soweit ich weiß braucht man für den Zugriff auf dieses StG. keinen Login-Code. Ich kann also keine Stellglieddiagnose durchführen.

Meine Vermutung: der Verstärker könnte defekt sein.

Meine Frage an die Runde, ist jetzt der Verstärker defekt weil ich das StG. 47 nur eingeschränkt ansprechen kann oder sind es die Tieftonlautsprecher.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, Gruß Gerd

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/26136-dynaudio-soundsystem-10-kanal-tieftonlautsprecherlautsprecher-defekt?postID=318047#post318047>