

DAB + Nachrüstung

Beitrag von „Björn“ vom 23. Januar 2021 um 15:56

Da hilft nur ein neues MIB, das ist die einzige vernünftige Lösung. Könnte möglicherweise Probleme bei der Freischaltung geben, bin mir aber nicht sicher, ob DAB+ davon betroffen ist.