

DAB + Nachrüstung

Beitrag von „Björn“ vom 23. Januar 2021 um 22:12

[Zitat von Krieger65](#)

Das Problem ist laut Kundenbetreuung VW Wolfsburg, dass es nicht reicht die Steuereinheit zu tauschen, sondern wegen Vernetzung weitere Steuergeräte, also halber Umbau mit entsprechenden Kosten.

Neues MIB und die Nachrüstung der DAB-Antenne sind ausreichend, da muss nicht das halbe Fahrzeug auseinander genommen werden. Wie gesagt, nur die Freischaltung könnte problematisch werden, wenn DAB davon abhängig ist.