

Luftfahrwerk - Geber G78 und Steuergerät neu, aber Fehler lässt sich nicht löschen

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 24. Januar 2021 um 14:22

Hatte genau die selbe Kacke auf der rechten Seite.

Mach mal Stecker am Sensor ab und am Steuergerät und miss die 3 Kabel gegeneinander auf Durchgang. Das war es bei mir.