

Luftfahrwerk - Geber G78 und Steuergerät neu, aber Fehler lässt sich nicht löschen

Beitrag von „MatzeWOB“ vom 24. Januar 2021 um 14:27

Kabelbruch? Wie hast Du das Problem dann gelöst?

2 Pins haben doch Masse

1 Pin Batterie +

1 Pin Ausgangssignal vom Geber