

Luftfahrwerk - Geber G78 und Steuergerät neu, aber Fehler lässt sich nicht löschen

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 24. Januar 2021 um 16:25

Bei mir hatten 2 kabel zu einander kontakt wie durch gescheuert.

Habe neue kabel gezogen