

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 27. Januar 2021 um 13:02

[Zitat von Druparde](#)

Nachgang SW Up-date: Bisher konnte die Frontscheibe im Discover Premium mittels Max Funktion im Touchdisplay (2. Buttom von unten links) an - und wieder ausschalten. Seit dem SW Up-date geht das nicht meh.= ich kann das Gebläse nicht durch neuerliches Berühren/Drücken wieder ausschalten. Es bläst so lange bis ich über die Klimaautomatik auf soft gehe. [...]

Mein Sohnmann meint im übrigen, dass die Sitzheizung (Rücken) nicht runterfährt, auch wenn diese auf OFF gestellt wird. Subjektive Einbildung?

Servus,

von hinten nach vorne: Das mit der Sitzheizung kann ich mir eher weniger vorstellen, denn Sitzfläche und Rücken sind miteinander gekoppelt in Sachen on/off, wenngleich auch getrennt regulierbar. Aber eben nicht getrennt schaltbar. Das müsstest du bitte mal genau prüfen, ob das wirklich so ist.

Habe meinen Dicken jetzt eben mal aus seinem Mittagsschlaf geweckt und das mit der Defrost-Taste für die Frontscheibe geprüft. Klimaprofil steht bei mir aktuell auf "sanft", zumindest so lange ich alleine im Fahrzeug unterwegs bin. Bei meinem Fahrzeug (Bj. 12/2019, bislang keine Updates aufgespielt) kann ich die Funktion sowohl ein- als auch wieder ausschalten über besagte Taste.

Grüße

Robert