

Getriebeprobleme

Beitrag von „coala“ vom 27. Januar 2021 um 13:29

Servus Peter,

der Fehlercode deutet am ehesten auf ein Problem mit der Wandlerüberbrückungskupplung hin. Also Getriebeeingangs- und Ausgangsdrehzahlen differieren gegenüber den Sollwerten zu stark. Ist auch wirklich das richtige Öl drin und stimmt der Füllstand exakt?

Grüße

Robert