

Nach der Standheizung springt er schlecht an

Beitrag von „coala“ vom 27. Januar 2021 um 15:29

Zitat von IngoM

[...] habe meine SH seit ca. 3 Jahren so codiert, dass der große Kreislauf aktiv ist und ich habe noch nie das beschriebene (Dudel) Problem gehabt. Startet jederzeit im SH-Betrieb einwandfrei.

Servus,

das mag durchaus gut sein, diese Thematik hatten wir ja schon mehrfach. Bei einem geht's scheinbar ohne Probleme, der andere hat Startschwierigkeiten unter bestimmten Bedingungen. Da wird es wohl Unterschiede bei den Fahrzeugen geben, sei es nun in der Hard- oder Software.

Volkswagen rät aber - und eben auch unter Hinweis auf eben genau jene potentiellen Probleme - davon ab, den Motorkühlkreislauf mit zu heizen.

Grüße

Robert