

Fehlermeldung Differential

Beitrag von „Doerte“ vom 2. Februar 2021 um 14:44

Hallo liebe Touareg-Gemeinde 😊

Seid gestern zeigt mein Touareg folgendes an:

Systemfehler - Werkstatt

Zudem macht der Drehregler für das Differenzial "Party-Licht".

Beim Auslesen kam Potentiometer Getriebeverteiler - unplausibles Signal - sporadisch

Der Fehler wurde gelöscht, kam heute aber sofort wieder.

Meine Jungs in der Werkstatt sind normal echt fit, aber er meinte, sowas hat er noch nicht gehabt.

Könnt ihr mir helfen?

LG

Dörte