

Fehlermeldung Luftfederung "Stopp, Fehler Fahrwerk".

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 3. Februar 2021 um 14:10

Hi Mika

Sind das die aktuellen Fehlercodes, die neu nach der ganzen Wechselaktion aufgetreten sind?

01400 besagt, dass die Regelgrenze unterschritten ist.

Entweder durch eine Leckage oder durch eine Übertemperaturabschaltung.

Den Fehler 02250 finde ich nicht.

Schöne Grüsse