

# **Dynaudio        Soundsystem        10        Kanal        -**

## **Tieftonlautsprecherlautsprecher defekt**

**Beitrag von „Turbina“ vom 6. Februar 2021 um 04:41**

habe aktuell das gleiche, die Prüfung ist sehr einfach.

den Lautsprecher auf Widerstand Durchmessen. Es sind 8ohm LS im dynaudio des 7L, also muss auf dem Multimeter 6-10 ohm angezeigt werden.

Kommt kein Messwert = LS defekt

kommen 6-10ohm = verstärker defekt

Entweder Türverkleidung kurz raus, oder hinten am verstärker abstecken und da prüfen.

Da ich es nicht einsehe, 200 Euro pro Stück zu zahlen, verbaue ich aktuell welche aus dem Zubehör. Für 4 neue passende LS+Adapter waren lediglich 100 Euro fällig, statt 800.

Die Suche war recht schwer, da es im 8ohm Bereich nicht wirklich etwas gibt für car-hifi.

Sollte das passabel klingen, stelle ich die links ein