

Lichtprobleme am Touareg R5 Bj. 2004

Beitrag von „micha912“ vom 8. Februar 2021 um 17:52

[Zitat von Sierrakiller](#)

Oder ist bei den VFL Modellen der Stecker am Ende der Plattform und der Scheinwerfer bekommt Kontakt, wenn er richtig reingeschoben und verriegelt ist?

Ja, so ist es. Am hinteren Ende der Aufnahme des Scheinwerfers ist ein Stecker, das passende Gegenstück am Scheinwerfer selbst. Im Erwin steht dazu:

Scheinwerfer aus- und einbauen

Kontrollieren Sie den Stecker in der Aufnahme für Scheinwerfer auf festen Sitz, bevor Sie den Scheinwerfer in die Führungen einsetzen.