

# Lichtprobleme am Touareg R5 Bj. 2004

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 8. Februar 2021 um 18:20

[Zitat von Sierrakiller](#)

Hallo zusammen!

Aber ist es nicht auch beim VFL so, dass die Scheinwerfer unabhängig von der Stromversorgung rein und raus geschoben werden können, da die Scheinwerfer ja einen Stecker haben. Also bringt das reindrücken doch eigentlich nix, man müsste an den Stecker dran.

.....

Gruss

Hallo Martin,

genauso ist es. Diese Steckverbindung war der Schwachpunkt bzw. die Kontaktstellen der Verbindung und löste den Fehler aus.

Da es ausreichte den Scheinwerfer mit der flachen Hand kurz rein zu drücken, habe ich auf einen Austausch verzichtet.

Gruß

Hannes