

7L BJ2003 MKB:AZZ 3.2i probleme Benzin-Pumpen Elektrik BNSTG??

Beitrag von „micha912“ vom 9. Februar 2021 um 05:57

Moin,

zumindest 00907 sagt Unterspannung /defekte Batterie (<http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00907>), was auch die 10 V erklären würde.

Die anderen Codes sind komischerweise nicht auffindbar. Zu beachten wäre auch, das die rechte Pumpe nicht permanent angesteuert wird, also nur über ne Stellglied-Diagnose mit VCDS o.ä. geprüft werden kann. Strom-Sollwert max 11A, kann beim Start kurzfristig höher liegen. Wenn permanent höher - Pumpe defekt. Wie das alles zu prüfen ist, findest Du bei ErWIN (<https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do>)

Viel Erfolg

Micha