

Touareg 1 v6 tdi startet nicht

Beitrag von „otti92“ vom 11. Februar 2021 um 21:26

Das obd Gerät ist ein billiges ich glaube 30€ bei eBay .

Laut einigen suchen bei Google und im Forum beschreibt der Fehler einen Fehler bezüglich Luftmessung im Zylinder2 oder Bank 2 und lässt damit einen Rückschluss laut Forum auf die Saugrohrklappe schließen .

Wurde hier schon mal beschrieben [Saugrohrklappen oder Drosselklappen ???](#)

Er ist bis zum abstellen ihr Probleme gefahren bis auf die Motorkontrolleuchte die aufgrund von einem (meiner Meinung nach) wackler am Imm anging .

Sonst hatte ich nie ein Problem