

Startschwierigkeiten

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 11. Februar 2021 um 23:38

Hallo,

seit Oktober 2002 hat der V10 TDI zwei Batterien a.W.

Ob nun mit Standheizung oder ohne Standheizung.

Die 313 Pferde brauchen den Hafer aus der Reserveradmulde zum starten.

Gruß

Hannes