

# Startschwierigkeiten

**Beitrag von „pe7e“ vom 12. Februar 2021 um 10:11**

Hi,

in SP298 steht u.a., dass der V10 ein Zwei-Batterie Boardnetz hat, welches beim Startvorgang beide Batterien parallel schaltet um den hohen Startstrom bereit stellen zu können.

Gruß Peter