

Kraftstofftemperatursensor G81 defekt?

Beitrag von „ratte321“ vom 12. Februar 2021 um 23:02

Der Geber muß nicht unbedingt defekt sein, ein unplausibles Signal kann auch durch ein defektes Kabel / Stecker entstehen