

# **Ruckeln beim starken Beschleunigen (7L V10 TDI)**

**Beitrag von „ratte321“ vom 13. Februar 2021 um 17:28**

Plausibel werden die Werte mit Sicherheit nicht mehr gewesen sein da das Steuergerät schon die Einspritzung nicht mehr zugelassen hat.

Kommt auch drauf an wie viel Lust der Programmierer hatte, ob bei dem Fehler überhaupt eine Fehlermeldung im Steuergerät gesetzt wird.