

Ruckeln beim starken Beschleunigen (7L V10 TDI)

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 13. Februar 2021 um 20:06

Kurbelwellensensor ist vcds prüfbar einfach logfahrt machen und drehzahl loggen.

da sieht man wunderbar wenn die auf 0 geht kurz oder unplausibel ist