

Fehlermeldung "ABGAS WERKSTATT"

Beitrag von „ratte321“ vom 14. Februar 2021 um 14:55

[Zitat von mumm](#)

.....kabelbaum vom steuerrelais bis glühkerzen ist schon neu ,hat aber den Fehler nicht behoben

Der Kabelbaum für die Glühkerzen ist beim R5 doch geteilt.

Du hast doch bestimmt nur den kleinen an den Glühkerzen gewechselt ?

Kommt denn an der 3 Glühkerze Strom an ?