

# **Kurzzeitig leichter Dampf aus Motorraum**

**Beitrag von „Flo84NAB“ vom 15. Februar 2021 um 08:24**

Hallo

Ich habe seit einer Woche einen Touareg V10 TDI und hätte eine Frage.

Die Suche wurde bereits benutzt aber da kam ich nicht recht weiter.

Das Problem ist folgendes :

In unregelmäßigen Abständen und unabhängig von gefahrenen KM und Fahrweise, kommt es ab und an vor das es nach dem parken und abstellen des Motors kurz auf der Fahrerseite leicht raucht. Der Rauch steigt von der hinteren Motorseite ( Stirnwand ) auf.

Das Auto läuft ruhig und normal, kein Leistungsverlust oder irgendwelchen Meldungen.

Es werden auch weder der Motor noch irgendwelche Teile heiß.

Laut Kühlwasseranzeige ist alles normal und Kühlwasser oder Ölverlust ist auch nicht zu erkennen.

Hatte dieses Problem schon jemand?

Könnte es sich hier evtl. um einen undichten Schlauch vom Waschwasser handeln welches auf den Auspuff / Kat tropft?

Gruß Flo