

Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „micha912“ vom 15. Februar 2021 um 21:46

Meinst Du den Spannklötz, der die PD-Einheit hält? Wenn ja, der wird lt. ErWin nicht ersetzt. Nur die Schraube, die ihn hält. Das ist ne Dehnschraube.

Hab jetzt allerdings nur beim 2005er BAC-Motor geschaut.