

Motortemperatur 28° Grad

Beitrag von „IGOR_V10“ vom 16. Februar 2021 um 17:52

Hi,

ich hätte jetzt mal auf ein defektes Thermostat getippt wenn das Kühlwasser nicht auf Temperatur kommt.

Gruß

Igor